

A

DTR № 610-2

Arkusz 1

Arkusz 7

АЛЬТЕРНАТОР ELMOT A220 и AI20  
С РЕГУЛЯТОРОМ НАПРЯЖЕНИЯ RCI/28

### I. Назначение, конструкция, работа

#### Назначение

Описываемый альтернатор представляет собой источник электрической энергии предназначенный для зарядки аккумуляторной батареи и, при необходимости, питания других приемников.

Он приспособлен к однопроводной системе и работает совместно с регулятором напряжения типа RCI/28.

Направление вращения ротора – любое.

#### Конструкция и действие



Альтернатор представляет собой трехфазный синхронный генератор с шунтовым возбуждением. Обмотка ротора соединенная звездой помещается в статоре. Концы проводов подключены к трехфазной цепи выпрямителя состоящего из шести кремниевых диодов впрессованных в задний диск подшипника и холодильник. Напряжение постоянного тока получается на зажимах I9 и "массе" /-/.


Обмотку возбуждения намотанную на роторе питается через два контактные кольца и щетки.

Ротор имеет шесть пар полюсов.

Альтернатор – открытого типа охлаждается потоком воздуха создаваемым собственным вентилятором.

Регулятор напряжения вибрационного типа помещается в пыленепроницаемом корпусе.






2

Wykres  $I=f(n)$  alternatora

w stanie nagrzanym.



3

Общий вид альтернатора приведено на рис I.

Подключение альтернатора и регулятора напряжения изображено на схеме 2.

Альтернатор предназначен для непрерывной работы совместно с аккумуляторной батарею / при отключенном зажиме I9/.

Работа альтернатора без батарей недопустима.

Не допускается также эксплуатировать альтернатор без вентилятора.

Характеристика альтернатора для номинального напряжения  $U_{ном}=28\text{В}$  приведена на рис 3.

Допустимая непрерывная нагрузка альтернатора не должна превышать номинальной силы тока  $I_n$ . В случае привода альтернатора посредством муфты сцепления допускается несоосность вала привода и ротора не более 0,2 мм. Гайка крепления шкива привода /M6x1,5/ затягивается моментом  $8^{+1,1}_{-1,3}$  км.

Гайку зажима I9 / M6x1/ необходимо затягивать моментом  $0,6^{+0,06}_{-0,12}$  км.

Технические данные альтернатора:

1. Тип альтернатора .....	A220
2. Номинальное напряжение .....	24В
3. Рабочее напряжение .....	27,8 - 29В
4. Номинальной ток .....	30а
5. Максимальный ток .....	40а
6. Максимальная скорость вращения.....	8000 об/мин

## 2. Периодические осмотры

### 2.1. Через каждые 500 часов работы следует:

- проверить крепление альтернатора на двигателе и затяжку его проводов

- проверить натяг клиновидных ремней привода альтернатора / если он приводится с помощью ремней /
- проверить чистоту альтернатора и очистить его снаружи.

**2.2. Через каждые 3000 часов работы следует:**

**При альтернаторе**

- проверить вращает ли ротор свободно от руки; если он заедается, необходимо разобрать альтернатор и проверить его подшипники
- проверить радиальный зазор ротора, который должен быть едва ощущим.

При увеличенном зазоре необходимо проверить подшипники

- проверить контактные кольца.

Обнаруженные шероховатости на поверхности устраниТЬ проточкой

- проверить состоянис и крепление щеток. Изношенные или поврежденные щетки заменить новыми
- промыть подшипники в бензине, просушить их и заправить смазкой на 2/3 их свободной емкости.

Принимать водо-и теплоустойчивую смазку для подшипников качения пригодную к работе при температурах от -30°Ц до +120°Ц.

- очистить все детали и собрать альтернатор.

**При регуляторе напряжения**

- отключить аккумуляторные батареи, устраниТЬ кожух регулятора и проверить наружным осмотром контакты.

В случае обнаружения поврежденных мест или окогов очистить контакты с помощью мелкозернистой наждачной бумаги или мелкого напильника.

После очистки продуть контакты сжатым воздухом, проверить крепление проводов и установить кожух.

### 3. Несправности в работе альтернатора и способы их устранения

В каждом случае обнаружения неисправности в работе необходимо прежде всего проверить правильность подключения наружной проводки.

Признаки неисправности 1	Причины неисправности 2	Способы выявления и устранения 3
Постоянно умеряющийся слишком малый или большой ток зарядки	Напряжение альтернатора выше 30 в или ниже 27 в	Произвести операции как оговорено в пункте "через каждые 3000 часов работы". Если не получено удовлетворительных результатов направить регулятор в мастерскую или заменить новым.
Альтернатор не нагружается	Перерыв в цепи возбуждения	Отключить регулятор от альтернатора и на ходу соединить на минуту зажимы 19 и 18. Отсутствие искрения при разрыве цепи свидетельствует об повреждении цепи возбуждения внутри альтернатора. Искрение указывает на повреждение регулятора напряжения. Поступать как оговорено выше.

1	2	3
Альтернатор не нагружается на- грузкой по нару- жной характери- стике	Короткое замы- кание одного или нескольких диодов с одинаковой полярно-стью	Изолировать диоды и соединить их параллельно с акк. батарею и вольтметром в непро-водящем направлении. Отклонение стрелки вольтметра указывает на повреждение диода и необходимость его замены.
	Обрыв в одном или несколь- ких диодах	Во время работы аль- тернатора совместно с регулятором /без акк. батареи/ сильно отче- тливо гудение регуля- тора. Изолировать диоды и соединить параллельно с акк. батарею и вольт метром в проводящем направлении. Отсутст-вие показания вольтме-тра свидетельствует об обрыве в диоде и необ- ходимости его замены.
	Полное или частичное короткое замыкание в об-мотках статора сквозное или на массу/	Тщательно осмотреть альтернатор а затем измерить сопротивление изоляции и симметри-чность фазных напря-жений перед конгуром выправления. В зависимости от воз-можности отремонтиро-вать альтернатор или заменить новым.

## Примечания:

1. Периодические осмотры через каждые 3000 часов а также устранение приведенных выше неполадок должны быть произведены специалистами, лучше всего в соот-ветственно оснащенной ремонтной мастерской.
2. Ни в коем случае не проверять альтернатор с диодами или диоды при напряжении выше 30В.